

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (CRYSTAL) КРИСТАЛЛ МАСКА

1. Наносится НЦ нитро краска, которая будет служить основным цветом. Сушится 60 мин.
2. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зашкурить поверхность.
3. Протереть чистой тканью и просушить от влаги.
4. Нанести межслойную кристалл маску «**CRYSTAL**», разбрызгивая до полной смачиваемости поверхности.

Кристаллизацию можно контролировать, задавая нужный рисунок. Во время появления кристаллов на поверхности, заостренной деревянной палочкой ставить точки острым концом - в этом месте появится кристалл, расплываясь в разные стороны. Но если кристаллический рисунок не устраивает можно смыть водой, просушить и снова нанести Кристалл маску «CRYSTAL».

5. Сушится 15-30 мин, пока не образуются кристаллы.

Деталь должна полностью просохнуть, чтобы не осталось жидкого раствора, а были только кристаллы.

Не применять для сушки слишком горячий воздух, кристалл может разрушиться и стать белым налетом.

6. Далее нанести контрастный пыльный слой нитро краски (не наносить слишком толстый слой) и высушить 15-30 мин.
7. При помощи воды и поролоновой губки смывается пыльный слой. В образовавшихся кристаллах остается часть краски, сушится 60 мин.
8. Поверхность обезжирить и нанести лак, в лак можно добавить Цветные пигменты - COLOR CHROME и придать поверхности дополнительный оттенок и глубину.



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru
